



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Opatija, 2019.

Rekonstrukcija hotela Brioni u Puli

**Marija Barišić, Ante Mihanović,
Martina Vučić, Ivan Kelam**

Marija Barišić, Stabilnost d.o.o. Split


Dr. sc. Ante Mihanović, FGAG Split

Martina Vučić, Stabilnost d.o.o. Split

Ivan Kelam, Stabilnost d.o.o. Split

Hotel Brioni

- Lokacija: Poluotok Verudela, Pula
- Izgrađen 1971. godine



Hotel Brioni

- Nosiva konstrukcija postojeće građevine
 - Monolitna armiranobetonska konstrukcija
 - Dominantno nosivi okvirni sustav ab greda i stupova
 - Horizontalne monolitne armiranobetonske konstrukcije




Sudionici u gradnji

INVESTITOR	ARENATURIST d.d.
GLAVNI PROJEKTANT	Ante Marić, dipl.ing.arh., ATELIOR d.o.o.
PROJEKTANT KONSTRUKCIJE	Marija Barišić, dipl.ing.građ., STABILNOST d.o.o.
REVIDENT	dr.sc. Ante Mihanović, FGAG




Projektni zadatak

- Nadogradnja dvije etaže u jednom dijelu hotela i jedne etaže u drugom dijelu hotela



Projektni zadatak

- Dogradnja balkona




Projektni zadatak

- Poboljšanje zajedničkih sadržaja:
 - Nove vertikalne komunikacije
 - Otvaranje novih pogleda prema moru
 - Dodavanje požarnih stubišta i sl.



Projektni zadatak

- Potpuna rekonstrukcija dilatacije unutarnjeg bazena:





Projektni zadatak

- Potpuna rekonstrukcija ulazne nadstrešnice:



Postojeće stanje

- Postojeća dokumentacija:
 - Postojeći proračuni iz orginalnog projekta konstrukcije
 - Planovi oplate (osim temelja)




Postojeće stanje

- Istražni radovi:
 - Utvrđivanje dimenzija temelja
 - Utvrđivanje stvojstava vertikalnih elemenata
 - Utvrđivanje stvojstava horizontalnih elemenata



Postojeće stanje

- Istražni radovi:
 - Geomehanički elaborat - postojeća zgrada temeljena je na stjenovitoj masi tanko uslojenih vapnenaca
 - utvrđena dopuštena nosivost tla 1000 kPa




Problematika nadogradnje

- Postojeće arhitektonsko oblikovanje:
 - Konzolni sustavi



Problematika nadogradnje

- Postojeće arhitektonsko oblikovanje:
 - Postojeći okvirni sustavi (prijem horizontalnih i novih vertikalnih sila)



Rezultati istražnih radova

- Stanje nosivih elemenata postojeće konstrukcije:
 - ispitivanje tlačne čvrstoće betona u stupovima,
 - ocjena tlačne čvrstoće betona prema normi HRN EN 13791, pristup B

$$\text{Kriterij 1: } f_{ck,is} = f_{m(n),is} - k$$

$$\text{Kriterij 2: } f_{ck,is} = f_{ls,lowest} + 4$$

Kriterij 1:

$$f_{ck,is} = f_{m(n),is} - k$$

$$f_{ck,is} = 33,9 - 7$$

$$f_{ck,is} = 40,9 \text{ N/mm}^2$$

Kriterij 2:

$$f_{ck,is} = f_{ls,lowest} + 4$$

$$f_{ck,is} = 19,5 + 4$$

$$f_{ck,is} = 23,5 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{ck,is} > 0,85 \cdot f_{ck,cube}$$


$$23,5 > 21 \text{ N/mm}^2$$

ZADOVOLJAVA RAZRED TLAČNE ČVRSTOĆE

C20/25.

Iz rezultata ispitivanja vidljivo je da beton ugrađen u stupove zadovoljava razred tlačne čvrstoće betona C20/25, dok je srednja vrijednost tlačne čvrstoće betona $33,9 \text{ N/mm}^2$.

Tlačna čvrstoća betona
u stupovima podbacuje
u odnosu na originalni
projekt



Rezultati istražnih radova

- Stanje nosivih elemenata postojeće konstrukcije:
 - Ugrađena armatura – provjera ugrađenog u odnosu na postojeći proračun
 - ugrađena je armatura GA 220/ 340




Rezultati istražnih radova


- Stanje nosivih elemenata postojeće konstrukcije – horizontalni elementi:
 - Ugrađena armatura – provjera ugrađenog u odnosu na postojeći proračun - ugrađena je armatura MAG 500/560

4.3.12 Ispitno mjesto A12

Ispitno mjesto A12 nalazi se na etaži 3. kata u stropu sobe 319. Ispitno mjesto nalazi se otrpilike u sredini polja gdje je otvorena betonska ploča. Armaturna mreža je preklopljena, raspoređena 20x10 cm i promjera šipki $\Phi 5$ mm, sa zaštitnim slojem armature od 1,0 cm. Prikaz ispitnog mjeseta i grafički prikaz armature dan je u nastavku.



Slika 35 Ispitno mjesto A12




Slika 36 Grafički prikaz pozicije otvaranja armature A12

4.3.13 Ispitno mjesto A13

Ispitno mjesto A13 nalazi se na etaži srednjeg prizmija, u stropu prostorije bara. Kako bi se pristupilo betonskoj ploči bilo je potrebno napraviti otvor 1,0x1,0 m u OSB ploči. Armaturna mreža raspoređa je 25,0x10,0 cm te se pozicija otvora podudara s pozicijom preklopa armature. Šipke promjera $\Phi 5$ mm su razmaknute 25,0 cm dok su šipke promjera $\Phi 7$ mm razmaknute 10,0 cm. Zaštitni sloj armature iznosi 2,0 cm. Prikaz ispitnog mjeseta i grafički prikaz armature dan je u nastavku.



Slika 37 Ispitno mjesto A13



Slika 38 Grafički prikaz pozicije otvaranja armature A13

Rezultati istražnih radova

- Stanje nosivih elemenata postojeće konstrukcije – zidovi:
 - ispitivanje tlačne čvrstoće betona u zidovima,
 - ocjena tlačne čvrstoće betona prema normi
- HRN EN 13791, pristup B

Oznaka uzorka		KONSTRUKTIVNI ELEMENT	Tlačna čvrstoća	Srednja vrijednost [N/mm ²]
Laboratorija	Naručitelja	-	$f_{c,vrijek}$	(N/mm ²)
BK-0310161-8	VZ1	VISOKO PRIZEMLJE - ZID U SOBI 129	15,5	18,2
BK-0310161-9	VZ3	1.KAT - ZID U SOBI 151	7,4	
BK-0310161-10	VZ9	SREDNJE PRIZEMLJE - ZID EKONOMSKOG DVORIŠTA	29,8	
BK-0310161-11	VZ10	NISKO PRIZEMLJE - ZID PREKOPUTA ULAZA U DISKO	22,0	
BK-0310161-12	VZ4	3.KAT - ZID	19,7	
BK-0310161-13	VZ11	SUTEREN - ZID STROJARNICE	17,3	
BK-0310161-14	VZ12	SUTEREN - ZID STROJARNICE	15,5	

ZADOVOLJAVA RAZRED TLAČNE ČVRSTOĆE
C8/10.




Rezultati istražnih radova

- Stanje nosivih elemenata postojeće konstrukcije - temelji:
 - ispitivanje tlačne čvrstoće betona u temeljima, ocjena tlačne čvrstoće betona prema normi HRN EN 13791, pristup B
 - Utvrđivanje dimenzija postojećih temelja



Razrada konstrukcije

- Novi zahtjevi mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije
 - Zbog činjenice da promjena mase konstrukcije prelazi 10 % pristupa se proračunu konstrukcije prema TPBK i EC8
 - Na terenu utvrđena širina dilatacije ne zadovoljava zahtjeve proračuna – pristupa se spajanju dilatacija




Razrada konstrukcije

- Zadovoljenje zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije te proračunski pristup:

1/ definiranje konstruktivnog sustava za prijem horizontalnih sila:

- Područje male seizmičnosti: $\gamma_I \times a_{gR} \times S \leq 0,12g$



Razrada konstrukcije


1/ definiranje konstruktivnog sustava za prijem horizontalnih sila:

- U svrhu zadovoljenja seizmičkih zahtjeva uvode se novi armiranobetonski zidovi:
 - 1/ nove jezgre lifta i novih stubišta** – armiranobetonski zidovi od temelja do vrha debljine 50 cm i 25 cm
 - 2/ novi zidovi debljine 35 cm na pozicijama postojećih visokostijenih nosača** (gdje je arhitektonski dopustivo). Formiraju se novi temelji, novi zidovi iz temelja i bočno se obostrano ojačavaju postojeći visokostijeni nosači debljine 15.0 cm uvodeći novu armaturu i beton.
- **Nakon ovakve intervencije na konstrukciju, zgrada je u skladu sa HRN EN 1998-1, točka 5.2.2 Tipovi konstrukcija i faktori ponašanja, svrstana pod tip: Duktilni zidni sustav (s veznim gredama ili bez njih)**
- Provedena je provjera zidova na **savijanje, poprečnu silu i detaljiranje lokalne duktilnosti zida**



Razrada konstrukcije

1/ definiranje konstruktivnog sustava za prijem horizontalnih sila:





Tlocrtna dispozicija novih zidova za prijem horizontalnih sila – shematski prikaz




Razrada konstrukcije

2/ pomaci konstrukcije uslijed djelovanja horizontalnih sila:



kat	d_e [mm]	q	h [m]	d_s [mm]	$d_{r,dop}$ [mm]
1	0,3	2,88	3	0,86	15
2	0,6	2,88	4,2	0,86	21
3	2,7	2,88	5,6	6,91	28
4	3	2,88	2,8	1,73	14
5	3,3	2,88	2,8	7,78	14
6	3,6	2,88	2,8	2,59	14

Pomak [mm] u smjeru Y



kat	d_e [mm]	q	h [m]	d_s [mm]	$d_{r,dop}$ [mm]
1	0,6	2,88	4,2	1,73	21
2	1,5	2,88	5,6	2,59	28
3	2,1	2,88	2,8	3,46	14
4	2,7	2,88	2,8	4,32	14
5	3,3	2,88	2,8	5,18	14
6	3,8	2,88	3,2	5,76	16



Razrada konstrukcije

3/ proračunski pristup za postojeće stupove:

Za odgovarajuće kombinacije opterećenja kontroliraju se tlačna naprezanja u stupovima na nova opterećenja

Dokaz nosivosti postojećih stupova i proračun potrebne armature provodi se prema slijedećem:

- S1/ Kontrolira se srednje tlačno naprezanje u stupu za nazovistalnu kombinaciju:

$$GSU-2 = 1.0G + \psi_{2i} * Q_i = 1.0G + 0.3Q_1$$

$$\sigma_{c,Sd} \leq 0.45 f_{ck}$$

$$\text{za C20/25: } 0.45 f_{ck} = 0.45 * 20 = 9.0 \text{ MPa}$$

- S2/ Kontrolira se srednje tlačno naprezanje u stupu za seizmičku kombinaciju:

$$A_c = b \cdot h \geq N_{Ed} / (0.65 \cdot f_{cd}); \text{ (klasa M), } N_{Ed} = \text{uzdužna sila u proračunu potresne proračunske situacije}$$

$$\text{za C20/25: } 0.65 f_{cd} = 0.65 * (20/1.5) = 8.67 \text{ MPa}$$

- S3/ Proračunava se armatura stupa (za anvelopu seizmičkih kombinacija):

$$N_{Ed} = \text{uzdužna sila od seizmičke kombinacije}$$

Zbog povoljnog djelovanja uzdužne tlačne sile u proračunu armature uzima se N_{GSU-2}

$M_{Ed,Y}$ = moment savijanja oko osi presjeka Y od seizmičke kombinacije

$$M_{Ed,Y,S} = M_{Ed,Y} + N_{GSU-2} * (d - h/2) = \text{moment s obzirom na težište vlačne armature}$$

$$M_{Ed,Y,lim} = \mu_{lim} b d^2 f_{cd} = \text{moment nosivosti; } \mu_{lim} = 0.252$$

$$A_{s1}=A_{s2} = M_{Ed,Y,S} * 100 / (\zeta * d * f_{yd}); \zeta \cong 0.9$$

Identičan postupak se provodi i oko osi presjeka Z.

Min. i max. % armatura za stupove (ukupna): $A_{s,min,potres}=0.003 \cdot b \cdot h$; $A_{s,min}=8\phi 12$; $A_{s,max}=0.040 \cdot b \cdot h$


Prije opterećivanja postojećih stupova novim opterećenjima potrebno ih je sve dobro pregledati i utvrditi stanje u kojem se nalaze. Po potrebi sanirati reparaturnim mortom, karbonskim vlaknima ili povećanjem presjeka.




Razrada konstrukcije

3/ proračunski pristup za postojeće stupove:

Za odgovarajuće kombinacije opterećenja kontroliraju se tlačna naprezanja u stupovima na nova opterećenja



Uzdužne sile N_{Sd} [kN] za GSU2



Uzdužne sile N_{Sd} [kN] za GSU2



Razrada konstrukcije

3/ proračunski pristup za postojeće stupove:

Za odgovarajuće kombinacije opterećenja kontroliraju se tlačna naprezanja u stupovima na nova opterećenja

Kontrola tlačnih naprezanja u stupovima

STUP	OSI	POSTOJEĆE STANJE STUPA							PREDVIĐENO OJAČANJE STUPA					
		POP. PRESJEK		NAZOVISTALNO DJELOVANJE		ANVELOPA POTRESNOG DJELOVANJA			POP. PRESJEK		KONTROLA NAPREZANJA		POTREBNA ARMATURA	
		b/h [cm]	N [kN]	σ_c [MPa] $\leq 9,0$ Mpa	N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	$\sigma_{c,E}$ [MPa] $\leq 8,67$ Mpa	b/h [cm]	σ_c [MPa] $\leq 9,0$ Mpa	$\sigma_{c,E}$ [MPa] $\leq 8,67$ Mpa	$A_{s,min}$ [cm ²]		
G1	L/11	50	60	2830	9,43	2398	117	121	7,99	75	85	4,44	3,76	4,8
G2	K/11	50	60	2657	8,86	2188	24	35	7,29	75	85	4,17	3,43	4,8
G3	N/11	50	60	2290	7,63	1956	24	126	6,52	75	85	3,59	3,07	4,8
G4	N/07	50	50	2251	9,00	2040	90	17	8,16	75	75	4,00	3,63	4,2
G5	M/03	50	50	2072	8,29	1909	42	15	7,64	75	75	3,68	3,39	4,2

Tlačna naprezanja u stupu postojećih dimenzija za nazovistalnu kombinaciju (gsu2)


Tlačna naprezanja u stupu ojačanih dimenzija za nazovistalnu kombinaciju (gsu2)



Razrada konstrukcije

3/ proračunski pristup za postojeće stupove:

Dio stupova se ojačava povećanjem poprečnog presjeka stupa sa novim armiranim betonom.



Lagano otući postojeći zaštitni sloj na stupu pazeći da se ne ošteti postojeća armatura. Postojeću armaturu očistiti i premazati antikorozivnom zaštitom.

Izbušiti rupe Ø14 po kutem 5° za moždanike Ø12. Rupe zapuniti epoxy smjesom. Cijelu plohu dodira novog i postojećeg betona prematati epoxy smjesom. OBAVEZNO IZVESTI BETONAZU U VREMENU VEZIVANJA EPOXY SMJESE DANOM U UPUSTVU PROZVOĐAČA!

Posmična nosivost plohe na spoju:


$$v_{Rdi} = c \cdot f_{ctd} + \mu \cdot \sigma_n + \rho \cdot f_{yd} (\mu \cdot \sin \beta + \cos \beta) \leq 0,5 \cdot v \cdot f_{cd}$$

f_{ctd} - proračunska vlačna čvrstoća betona

σ_n - tlačno naprezanje na spoju

ρ - koeficijent armiranja na spoju

β - nagib armature u odnosu na promatraniu plohu



stanje plohe	c	μ
veoma glatko	0,25	0,50
glatko	0,35	0,60
hrapavo	0,45	0,70
nazubljen	0,50	0,80




Razrada konstrukcije


4/ spajanje postojećih dilatacija:

U proračunskom modelu simuliran je spoj postojećih dilatacija zglobnom vezom na razini međukatnih konstrukcija. Očitana uzdužna sila preuzeta je na jedan od 4 prikazana načina.


spoј dilatacija preko dvije postojeće grede



spoј dilatacija preko postojeće grede i novog zida



spoј dilatacija preko postojeće grede/ploče i nove grede




spoј dilatacija preko postojeće grede i postojeće ploče



Razrada konstrukcije

5/ konstruktivni pristup nadogradnji – preuzimanje vertikalnih opterećenja:


Ojačavanje postojećih nosivih linija – sklopovi stupova i visokih armiranih greda prelaze u sustav stupova i punostijenih zidnih nosača – zidna platna




Razrada konstrukcije

5/ konstruktivni pristup nadogradnji – preuzimanje vertikalnih opterećenja:


Ojačavanje postojećih nosivih linija – sklopovi stupova i visokih armiranih greda prelazi u sustav stupova i punostijenih zidnih nosača – zidna platna



1/ nadogradnja s ovješenjem produženih balkona



2/ nadogradnja bez produženja balkona



3/ nadogradnja s oslanjanjem produženja balkona na nove stupove




Razrada konstrukcije

5/ konstruktivni pristup nadogradnji – preuzimanje vertikalnih opterećenja:


Adekvatnim ojačavanjem zidnih stijena oslonjenih na stupove i visoke grede, postojeći sustav se nadograđuje te se uvode ojačana zidna platna – visokostijeni nosači i visokostijeni nosači s prepustima.

Međukatne konstrukcije nadogradnje predviđene su kao polumontažni sustav tipa „bijeli strop“ radi svoje male vlastite težine.



Razrada konstrukcije

5/ konstruktivni pristup nadogradnji – preuzimanje vertikalnih opterećenja:





PROMJENA VLAČNIH NAPREZANJA NAKON
NADOGRADNJE



Razrada konstrukcije

5/ konstruktivni pristup nadogradnji –
preuzimanje vertikalnih opterećenja:




PROMJENA VLAČNIH NAPREZANJA NAKON
NADOGRADNJE



Razrada konstrukcije

6/ koncept ovješene nosive fasade - nadogradnja na postojeće konzole:



Razrada konstrukcije


6/ koncept ovješene nosive fasade - nadogradnja na postojeće konzole:

- Nadogradnja konzolnih djelova građevine – **sustav ovješenja novog fasadnog zida** – zidane ispune preko novih ab greda i stupova.
- Uvidom u postojeći proračun konstrukcije utvrđeno je da je konzolna greda koja nosi fasadni sustav ugrađenom armaturom i odabranim poprečnim presjekom dimenzionirana na način da može podnijeti savojni moment i porečnu silu za isključivo postojeće stanje.
- Postojeća konzolna greda ne može preuzeti novo opterećenje od nadogradnje.
- Zadržavanje postojećeg oblikovanja kubusa fasade je **arhitektonski uvjet**.
- **Projektira se sustav koji ne opterećuje postojeću konzolnu gredu.**
- Novi konstruktivni sustav nadogradnje se uzdužno dilatira u svrhu eliminacije prijenosa vertikalnih opterećenja na postojeći sustav.
- Novi ovješeni armiranobetonski stupovi će se u horizontalnom smjeru pridržati spajanjem s postojećom konstrukcijom – **formiranjem kliznog ležaja sa spriječenim horizontalnim pomakom.**



Razrada konstrukcije


6/ koncept ovješene nosive fasade - nadogradnja na postojeće konzole:



prikaz proračunskog modela nadogradnje – pojednostavljeni segment

Razrada konstrukcije

6/ koncept ovješene nosive fasade - nadogradnja na postojeće konzole:



Pojednostavljeni segment plana oplate – presjek kroz fasadni okvir – slučaj bez produženja balkona



Pojednostavljeni segment plana oplate – presjek kroz fasadni okvir – slučaj sa produženjem balkona

Pojednostavljeni segment plana oplate – presjek kroz fasadni okvir – slučaj bez produženja balkona

Pojedostavljeni segment plana oplate – presjek kroz fasadni okvir – slučaj sa produženjem balkona



Razrada konstrukcije

Detalji vješanja fasade i balkona – dilatacija i prijem horizontalne sile:



Razrada konstrukcije


Detalji vješanja fasade i balkona –
Nastavljanje vlačne armature varenjem:



Razrada konstrukcije


7/ potpuna rekonstrukcija dilatacije unutarnjeg bazena:

- Postojeća krovna konstrukcija bazena se uklanja
- Lučni ab nosači se supstituiraju ravnim ab nosačima – po arhitektonskom oblikovanju
- Horizontalna konstrukcija se visinski spušta na drugi nivo
- Nova opterećenja – umjesto neprohodnog krova – prohodna terasa - sunčalište




Razrada konstrukcije


7/ potpuna rekonstrukcija dilatacije unutarnjeg bazena:





Dodatno stalno opterećenje kN/m² i kN



Pokretno opterećenje kN/m² i kN




Progibi (mm) – linearni progib 8 mm



Razrada konstrukcije

7/ potpuna rekonstrukcija dilatacije unutarnjeg bazena:

- Kriterij progibljivosti monolitnog ab nosača dužine 13 m.
- Greda T presjeka 125(50)/100 cm
- Zadano je računsko nadvišenje presjeka 3.0 cm






PRORAČUN PROGIBA GREDE			
Proračun karakteristika materijala i poprečnog presjeka			
h	100 cm	h_0	29,17 cm
b_w	50 cm	$\varphi(\infty, t_0)$	2,5
h_f	15 cm	k_h	0,758
b_{eff}	125 cm	$\varepsilon_{cs,\infty}$	4,21E-04
A_{s1}	40,21 cm ²	E_{cm}	31000 N/mm ²
A_{s2}	15,71 cm ²	$E_{c,eff}$	8857 N/mm ²
d	93 cm	E_s	210000 N/mm ²
d_2	3,5 cm	$\alpha_{e,0}$	6,77
β	1 0,5	$\alpha_{e,00}$	23,71
L	1300 cm	y_{od}	57,81 cm
k	1/9	y_{og}	42,19 cm
f_{ck}	25 MPa	I_0	5846561 cm ⁴
f_{ctm}	0,26 kN/cm ²		
PRORAČUN PROGIBA GREDE $t=0$			
Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka			
Stanje naprezanja 1		Stanje naprezanja 2	
p_1	0,008	p_2	8,65E-03
A_1	0,051	A_2	0,059
B_1	0,076	B_2	0,081
C_1	0,068	k_{xII}	0,273
D_1	0,301	y_{Ilg}	25,4 cm
k_{xI}	0,437	I_1	5211474 cm ⁴
y_{1g}	43,7 cm	S_2	2375,7 cm ³
y_{1d}	56,3 cm	z	84,54 cm
I_1	6571331 cm ⁴		
S_1	1351,5 cm ³		
Momenti savijanja i naprezanja u presjeku			
M_{ed}	899,80 kNm	M_{cr}	262,97 kNm
σ_s	264,7 N/mm ²	σ_{sr}	77,4 N/mm ²
Proračun progiba			
$1/r_1$	4,4E-06 1/cm	$1/r_m$	1,7E-05 1/cm
z	84,5 cm	$v_{k,t=0}$	3,07 cm
ε_{s1}	1,3E-03	v_{lim}	5,2 cm
$1/r_2$	1,9E-05 1/cm		
ζ	0,91		
Provjera progiba je zadovoljena			
PRORAČUN PROGIBA GREDE $t=\infty$			
Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka			
Stanje naprezanja 1		Stanje naprezanja 2	
p_1	0,008	p_2	0,009
A_1	0,180	A_2	0,208
B_1	0,265	B_2	0,285
C_1	0,197	k_{xII}	0,420
D_1	0,490	y_{Ilg}	39,07 cm
k_{xI}	0,468	I_2	5709313 cm ⁴
y_{1g}	46,8 cm	S_2	1609,6 cm ³
y_{1d}	53,2 cm	z	79,98 cm
I_1	8594386 cm ⁴		
S_1	1179,7 cm ³		
Momenti savijanja i naprezanja u presjeku			
M_{ed}	852,80 kNm	M_{cr}	262,97 kNm
σ_s	265,2 N/mm ²	σ_{sr}	81,8 N/mm ²
Proračun progiba			
$1/r_1$	1,12E-05 1/cm	$1/r_{cs1}$	1,4E-06 1/cm
z	79,98	$1/r_{cs2}$	2,8E-06 1/cm
ε_{s1}	1,3E-03	$1/r_{csm}$	2,7E-06 1/cm
$1/r_2$	2,3E-05 1/cm	$1/r_{tot}$	2,6E-05 1/cm
ζ	0,95	$v_{k,t=\infty}$	4,50 cm
$1/r_m$	2,3E-05 1/cm	v_{lim}	5,2 cm
Provjera progiba je zadovoljena			



Razrada konstrukcije

8/ potpuna rekonstrukcija nadstrešnice ispred hotela:




Razrada konstrukcije

9/ Temelji:

Prikazani su rezultati naprezanja u temeljnim stopama

Proračunsko dopušteno naprezanje je $\sigma_d = 1000 \text{ kN/m}^2$

Ispod temeljnih stopa temelja samaca zadana je elastična podloga krutosti – podatak preuzet iz geomehaničkog elaborata: $k = 500 \text{ MN/m}^3$



Zaključak: Naprezanja ne prelaze maksimalna dopuštena, temeljne stope nije potrebno ojačavati



Projektirano stanje



Projektirano stanje



Hvala na pažnji !

Izvor fotodokumentacije:

Stabilnost d.o.o.

Atelior d.o.o.

Internet

