



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2020.

Sanacija opasnih mjesto

Slaviša Babić


Slaviša Babić, dipl.ing.prom., Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

???




**Sigurnost
prometa**

1.350.000



1990 rank**	2017 rank
1 Neonatal disorders	1 Ischemic heart disease
2 Lower respiratory infections	2 Neonatal disorders
3 Diarrheal diseases	3 Stroke
4 Ischemic heart disease	4 Lower respiratory infections
5 Stroke	5 Diarrheal diseases
6 Congenital birth defects	6 Road injuries
7 Tuberculosis	7 COPD
8 Road injuries	8 HIV/AIDS
9 Measles	9 Congenital birth defects
10 Malaria	10 Malaria
11 COPD	11 Tuberculosis
19 HIV/AIDS	39 Measles





EPIDEMIOLOŠKI PODACI

Informacije o novom koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti na dan 13.06.2020.

Laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu (izvor ECDC): 7 625 883

Broj umrlih u svijetu (izvor ECDC): 425 931 **>600.000**


Broj oboljelih u Europi (EU/EEA i UK – izvor ECDC): 1 466 883

Broj umrlih u Europi (EU/EEA i UK) : 170 997

Broj oboljelih u Hrvatskoj: 2 251

Broj umrlih u Hrvatskoj: 107 **>120**


Oboljeli su registrirani u svim županijama Republike Hrvatske.







Sigurnost prometa u RH

Prikaz poginulih u cestovnom prometu u RH
(2008-2019)



Sigurnost prometa (RH/EU)

Prikaz poginulih u cestovnom prometu u RH
(2008-2019)



Sigurnost prometa (RH/EU)




Prikaz kretanja poginulih na milijun stanovnika u EU u 2017. godini; Izvor: Europska komisija



Prikaz smanjenja broja poginulih u relativnom iznosu u EU za razdoblje 2010 - 2017. godine; Izvor: Europska komisija

Sigurnost prometa (RH/Svijet)



Usporedba broja poginulih na 100.000 stanovnika u svijetu i RH u 2016. godini;
Izvor: WHO, Global status report on road safety 2018

Pristup sigurnosti prometa

Pristup sigurnosti prometa

Retroaktivan


pristup temelji se na podacima o prometnim nesrećama – njihovom broju i posljedicama, odnosno, da bi se na pojedinoj dionici ceste ili lokaciji reagiralo s mjerama povećanja sigurnosti prometa, na istima su se morale dogoditi prometne nesreće.

Proaktivna


pristup (**održiva sigurnost** prometa) temelji se na prevenciji nastanka prometnih nesreća te smanjenja posljedica istih, čak i na dionicama cesta ili lokacijama na kojima se nisu događale prometne nesreće.



RETROAKTIVAN PRISTUP




PROAKTIVAN PRISTUP





Ukloniti opasnost
„Odmaknuti“ opasnost
Umanjiti opasnost
Zaštititi vozače od opasnosti





≤ 40 km/h



≥ 62 km/h



17.11.2017

HKIG 2020.






HKIG 2020.








Sanacija opasnih mjesta

- Dokazano učinkovita **retroaktivna** mjera koja se temelji na osnovnim pokazateljima stanja sigurnosti u cestovnoj prometnoj mreži (broj prometnih nesreća i njihove posljedice)
- Sustavno se primjenjuje od 2001. godine
- Što je opasno mjesto? („Crna točka”, „Black spot”)

Opasno mjesto predstavlja lokaciju na kojoj se događa natprosječan broj prometnih nesreća u usporedbi sa drugim sličnim lokacijama

Identifikacija opasnih mjesta


Opasna mjesta se metodološki utvrđuju u RH od 2004. godine



Metodologija pristupa sigurnosti prometa

Metodologija pristupa sigurnosti prometa koristila se za državne ceste u Republici Hrvatskoj još od 2004. godine

Republika
Hrvatska



Crna točka - raskrižje ili odsječak ceste duljine do 300 [m]

Opatna dionica- dio ceste duljine od 300 do 1000 [m]

12 ili više prometnih nesreća s ozlijedjenim osobama u posljednje tri godine

15 ili više prometnih nesreća bez obzira na posljedice u posljednje tri godine

3 ili više istovrsnih prometnih nesreća u posljednje tri godine

Metodologija pristupa sigurnosti prometa - nedostaci

-  Izrađena je 2004. godine kada je bilo znatno više prometnih nesreća. 2004.-76.540
2016.-32.757
-  Kriteriji identifikacije ne koriste sve dostupne parametre (PGDP, PLDP).
-  Ima visoko postavljene kriterije u odnosu na druge zemlje i međunarodna iskustva.
-  Nije bazirana na statističkom ispitivanju lokacija prometnih nesreća već na kriterijima koji se ne mogu primjeniti na sve ceste.
-  Nije usklađena sa europskim regulativama i praksama.

Metodologija identifikacije opasnih mjesta

Razlozi izrade nove Metodologije:


Identificirati opasna mjesta na kojima su mogući uzrok prometnih nesreća bili nedostaci na prometno – tehničkim karakteristikama ceste.

Definirati metodologiju koja će se temeljiti na znanstveno utvrđenim metodama te će biti u skladu sa europskim praksama a ujedno operativno primjenjiva za Republiku Hrvatsku.

Definirati obrasce i procese djelovanja upravitelja cesta u cilju optimalnijeg i kvalitetnijeg određivanja mjera sanacije.

Omogućiti primjenu metodologije na različitim vrstama cesta.

Metodologija identifikacije opasnih mjesta




1. PRIKUPLJANJE PODATAKA

Podaci koji se prikupljaju nakon prometnih nesreća (UPN obrazac) kvantitativno su zadovoljavajući za identifikaciju opasnih mjesta.

Potrebno je poboljšati sustav pozicioniranja prometnih nesreća!

U cilju harmonizacije podataka sa zemljama EU predložene su mjere prikupljanja podataka putem CADaS protokola.




2. PODJELA CESTOVNE MREŽE PREMA RAZLIČITIM CESTOVnim ELEMENTIMA I ODSJECIMA

- Definirani su načini praćenja podataka o prometnim nesrećama
- Definirane su vrijednosti za sve vrste cestovnih elemenata

SEGMENT	OBRAZLOŽENJE
Raskrižja	Sve nesreće koje se događaju unutar raskrižja i čvorišta
Ceste u pravcu	Prometne nesreće duljine okvira do 300 [m]
Mostove	Sve prometne nesreće na mostu + 20 [m] prije i poslije mosta
Kružni tokovi	Sve nesreće koje se događaju u kružnom toku.
Ceste u zavoju	Prometne nesreće duljine okvira do 300 [m]
Tunele	Sve prometne nesreće unutar tunela + 20 [m] prije i poslije tunela

3. IDENTIFIKACIJA I RANGIRANJE POTENCIJALNO OPASNIH MJESTA



4. ANALIZA I PREGLED POTENCIJALNO OPASNIH MJESTA

Cilj pregleda je potvrditi je li cesta kao čimbenik sigurnosti potencijalno odgovorna za nastanak prometnih nesreća te da li je određenim mjerama sanacije moguće smanjiti broj prometnih nesreća i posljedice istih.

OSNOVNI PODACI O CESTI			
Kategorija ceste	ODABRATI	Broj ceste	UPISATI
Dionica	UPISATI	PGDP	UPISATI
Početna stacionaža	UPISATI	Završna stacionaža	UPISATI
Duljina lokacije	UPISATI	U naselju/ Izvan naselja	ODABRATI
Geografska širina	UPISATI	Geografska dužina	UPISATI
Karakteristika ceste	ODABRATI	Željezničko-cestovni prijelaz	ODABRATI
Regulacija prometa	ODABRATI	Rasvjeta ceste	ODABRATI
Ograničenje brzine	UPISATI	Brzina prometnog toka	UPISATI
Broj traka	UPISATI	Širina prometne trake	UPISATI
Radius zavoja	UPISATI	Širina ceste	UPISATI
Poprečni nagib	UPISATI	Uzdužni nagib	UPISATI
Okoliš	UPISATI	Koefficijent trenja	UPISATI
Vrsta habajućeg sloja	ODABRATI	Oštećenja teksture površine	ODABRATI
Oštećenja završnog sloja:	ODABRATI	Deformacije površine	ODABRATI
Pukotine	ODABRATI	Popravci	ODABRATI
Vertikalna signalizacija		Horizontalna	
Promet			

Definirani su podaci koji se prikupljaju prilikom pregleda te njihov način unosa.

	NIZAK	VISOK
Radius zavoja		
Poprečni nagib		
Preglednost		
Širina ceste		
Kolnički zastor		
Ograda		
Prometni znakovi		
Oznake na kolniku		
Ovodnja vode		
Putokazi		
Okoliš		
Osvjetljenje		
Odrog kamenja		
Parkiraj vozila		

Definirani su i opisani indikatori koji mogu ocijeniti stanje sigurnosti prilikom pregleda lokacije.

4. ANALIZA I PREGLED POTENCIJALNO OPASNIH MJESTA


Ime	Datum pregleda
Prezime	
Ulica	
Mjesto	
Država	
Četvrt	
Broj zemalja	
Broj cestara	2. 6
Širina ceste	3.00 m
Širina vozna staze	2.60 m
Širina osigurača	0.40 m
Širina raspona	2.60 m
Širina pozicije	2.60 m
Širina oznaka	0.30 m
Širina signalizacije	0.30 m
Širina opreme	0.30 m
Širina ukupno	3.00 m
Lokacija	
Ulica	
Mjesto	
Država	
Četvrt	
Broj zemalja	
Broj cestara	
Širina ceste	
Širina vozna staze	
Širina osigurača	
Širina raspona	
Širina pozicije	
Širina oznaka	
Širina signalizacije	
Širina opreme	
Širina ukupno	
Radius izvješća	
Prednosti	
Pregodnosti	
Širina ceste	
Kolimatski sektor	
Ograda	
Prometni znakovi	
Oznaka na kolimatu	
Odvodnjačka voda	
Putevići	

Temeljem definiranih parametara generiran je kompletan obrazac koji se ispunjava prilikom pregleda lokacije.



Ilustrativno su prikazane slike karakterističnih nedostataka na cestama.

Pregled lokacija – uočeni nedostaci



Horizontalna i vertikalna signalizacija



Ograničenje brzine neadekvatno geometrijskim oblicima ceste

90 km/h



90 km/h



Nogostup



Neadekvatna zaštitna oprema ceste



5. POTVRDA OPASNOG MJESTA

Jesu li uzrok nastanka prometnih nesreća tehničke karakteristike ceste, oprema ili okolina?

Može li se mjerama sanacije na cesti smanjiti broj prometnih nesreća?

Postoje li ozbiljni nedostaci na horizontalnoj, vertikalnoj ili svjetlosnoj signalizaciji?

Je li preglednost mogući uzročnik prometnih nesreća?

Može li preusmjeravanje prometnog toka doprinijeti povećanju sigurnosti?

6. PREDLAGANJE I RANGIRANJE MJERA SANACIJE

	<ul style="list-style-type: none"> ako je u pitanju zavoj potrebno provjeriti poprečni nagib kolnika
AQUAPLANING	<ul style="list-style-type: none"> popravak kolničkog zastora sprječavanje zadržavanja vode na kolniku odvodnja
LOŠA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	<ul style="list-style-type: none"> popravak kolničkog zastora iscrtavanjem hraptavim bojama
SLABO OSVJETLJENJE KOLNIKA	<ul style="list-style-type: none"> obnova/zamjena rasvjetne infrastrukture
NEODGOVARAJUĆA RASVJETA	<ul style="list-style-type: none"> zamjena rasvjetne infrastrukture
LOŠA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	<ul style="list-style-type: none"> zamjena/postavljanje nove vertikalne signalizacije
ODRON KAMENJA	<ul style="list-style-type: none"> prometni znakovi zaštita kako do odrona ne bi došla
GUBITAK KONTROLE NAD VOZILOM	<ul style="list-style-type: none"> postavljanje zaštitne ograde uklanjanje zapreka uz prometnicu uklanjanje drvoreda uz prometnice van grada i uz ceste bez nogostupa postavljanje zaštitne ograde za pješake u gradskim područjima
CESTOVNO ŽELJEZNIČKI PRIJELAZ	<ul style="list-style-type: none"> fizičke zapreke signalizacije prometni znakovi povećanje preglednosti

ČVRSTI
U NEPO
VNOŽNI

Definirani su prijedlozi mjera sanacije za različite uzroke prometnih nesreća prema različitim vrstama prometnih nesreća

nanošenje novog sloja asfalta cesta	<p>porucjima: Smanjenje ozljeda sudionika za 10% u naseljenim područjima. Boje prianjanje smanjuje broj prometnih nesreća za 40% na mokrom kolniku.</p>	(2004)
Povećanje širine prometnih traka	<p>Smanjenje broja prometnih nesreća za 10%. Smanjenje broja prometnih nesreća motocikla za 5-6% (povećanje prometne trake za 0.5 m)</p>	Elvik and Vaa (2004) Harnen et al.(2003)
Kvalitetnije označavanje ceste i područja uz ceste	<p>Smanjenje broja frontalnih sudara za 20%. Smanjenje broja prometnih nesreća za 40% ukoliko su znakovi označavanje oštrog zavojja pravilno postavljeni. Smanjenje broja prometnih nesreća za 20 % zbog pravilno postavljenih rubnih crta te 30% zbog središnje linije,</p>	Lynam (2012) Austroads (2004)
Smanjenje radijusa zavojja	<p>Zavoj radijusa 200 m povećan na 200-400 m – 50 % manje prometnih nesreća. 200-400 m na 600m – 33 % manje prometnih nesreća. 400-600 m na 600-1000 m – 23 % manje prometnih nesreća. 600-1000 m na 1000-2000m – 18% manje prometnih nesreća</p>	Elvik and Vaa (2004)
Smanjenje ograničenja brzine	<p>Smanjenje ograničenja brzine za 10 km/h – smanjenje broja prometnih nesreća za 25-33%</p>	Elvik and Vaa (2004)
Povećanje koeficijenta trenja	<p>Smanjenje broja prometnih nesreća za 37,5 % u naseljenim područjima.</p>	BTE (2001)

Prikazana su istraživanja o rezultatima pojedinih mjeri sanacije kako bi se mogli predvidjeti učinci mjera.

7. EVALUACIJA I PRAĆENJE UČINAKA SANACIJE

Praćenje broja prometnih nesreća

Procedure za ispitivanje uspješnosti sanacije

Načini praćenja učinaka sanacije

Usporedba postojeće i nove metodologije

Državna cesta DC8 (2013-2015)

Parametri:

- Cjelokupna dionica ceste
- Ukupan broj nesreća i prometne nesreće s ozlijedjenim osobama
- Tri godine
- 300 (m)

670 analiziranih lokacija sa najmanje jednom prometnom nesrećom

19 opasnih mjesta prema „staroj“ metodologiji

- 17 – prema kriteriju ukupan broj nesreća
- 2 – prema kriteriju ozlijedene osobe

38 potencijalno opasnih mjesta prema „novoj“ metodologiji

- 33 prema ukupnom broju prometnih nesreća
- 19 prema kriteriju ozlijedene osobe
- 14 prema oba kriterija

Metodologija svaku cestu promatra zasebno te na temelju broja prometnih nesreća, prometnog opterećenja, dužine lokacija i vremenskog perioda izdvaja lokacije sa nadprosječnim brojem prometnih nesreća.

Omogućuje primjenu na svim vrstama cesta.

U skladu je sa međunarodnim iskustvima i preporukama dobre prakse.

Ne zahtijeva veće transformacije programskog rješenja (Hrvatske ceste d.o.o.)

Omogućava izgradnju sustava koji u budućnosti može poslužiti kao podloga za višu razinu upravljanja sigurnošću cestovnog prometa – **predviđanje opasnih mesta**.

PRIMJERI



90. ČAKOVEC – NEDELIŠČE

LOKACIJA I OPIS OPASNOG MJESTA

Dionica od nadvožnjaka u ulici Zrinsko – Frankopanskoj u Čakovcu do raskrižja (trokut) sa lokalnom cestom br. 20025 u Nedelišču na državnoj cesti D 20, dionici 001 Varaždin (D2) – Čakovec (209) od km 10+000 do km 10+400.

Održavanje dionice državne ceste na kojoj se nalazi opasno mjesto u nadležnosti je Ispostave održavanja Varaždin, a kontrola i regulacija prometa je u nadležnosti PU Međimurske.

PODACI O OPASNOM MJESTU

Opasno mjesto je zavoj na nadvožnjaku sa kržanjem izvan naseljenog mjesta. Prelazna krvina izvedena je kao dio kruga. Duljina pregleđnosti je oko 500 m. Uzdužni nagib je 3%, a poprečni 2%.

Kolnik je širine 10,0 m. Izведен je iz dva prometna traka širine po 3,5 m i biciklističkim stazama širine 1,5 m. Sirina bankine je 1,0 m.

Kolnički zastor izrađen je od asfaltbetona, zaglađen je i bez oštećenja.

Postoji cestovna rasvjeta u križanju i elastična odbojna ograda.

Izvedena je horizontalna i vertikalna signalizacija. Postavljene su kilometarske oznake i usmjeravajući stupići.



FOTOGRAFSKI PRIKAZ OPASNOG MJESTA POSLJE SANACIJE



PODACI O PROMETNIM NEZGODAMA I POSLJEDICAMA

BROJ PROMETNIH NEZGODA	GODINA						UKUPNO
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
s materijalnom štetom	28	25	30	2	0	0	85
s ozljeđenima	5	11	10	0	1	0	27
s poginulima	4	1	1	0	0	0	6
Ukupno	37	37	41	2	1	0	118
BROJ NASTRADALIH OSOBA							UKUPNO
	lako ozljeđeni	4	9	9	0	1	0
	teško ozljeđeni	4	5	3	0	0	12
poginuli	4	1	1	0	0	0	6
Ukupno	12	15	13	0	1	0	41

FOTOGRAFSKI PRIKAZ OPASNOG MJESTA PRIJE SANACIJE



PREDLOŽENE MJERE ZA SANACIJU

Rekonstrukcija dionice s izmjenom i dopunom prometne signalizacije i opreme ceste.

IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI



Postavljena nova zaštitna ograda (odbojnici) i postavljena – izmijenjena prometna signalizacija. Obavljena rekonstrukcija raskrižja D 20 i L 20025 izgradnjom kružnog toka sredstvima iz Programa sanacije opasnih mjesta. Tijekom 2006. godine obnovljen je kolnik od nadvožnjaka do raskrižja sa D209 iz redovnog održavanja.

Vrijednost izvedenih radova 825.000,00 kn.

Bjelovarsko – bil. županija

1. DC 5 (ID_62) – Donji Daruvar (Ž3301) – Badljevina (Ž3169)

- Općina/grad/mjesto: Daruvar
- Stacionaža : 3.782 m – 3.911 m (129 m)
- Karakteristika ceste: četverokrako raskrižje (Peta Zrinskog-Stjepana Radića)





Podaci o prometnim nesrećama i posljedicama

Vrsta prometne nesreće	Godina			Ukupno
	2014.	2015.	2016.	
Prometne nesreće s poginulim osobama	0	0	0	0
Prometne nesreće s ozlijeđenim osobama	0	1	0	1
Prometne nesreće s materijalnom štetom	1	3	4	8
Ukupno	1	4	4	9
Posljedice prometnih nesreća	Godina			Ukupno
	2014.	2015.	2016.	
Poginuli	0	0	0	0
Teško ozlijeđeni	0	0	0	0
Lako ozlijeđeni	0	1	0	1
Ukupno	0	1	0	1

Vrste sudara:

- frontalni sudari vozila iz suprotnih smjerova (55,56%),
- slijetanja vozila s ceste (11,11%),
- udar vozila u parkirano vozilo (11,11%),
- vožnja u slijedu (11,11%),
- udar vozila u objekt kraj ceste (11,11%),
- nepoštivanje prednosti prolaska (55,56%).

Okolnosti:

- nepoštivanje prednosti prolaska (55,56%),
- brzina neprimjerena uvjetima (11,11%),
- nepropisno skretanje (11,11%),
- nepropisna vožnja unatrag (11,11%),
- ostale greške vozača (11,11%).



Analiza rezultata pregleda opasnog mjesta

- izrazito otežano skretanje udesno autobusima i teškim teretnim vozilima iz privoza Ul. S. Radića jug u Kolodvorsku ul., vozila prelaze u lijevi odnosno suprotni prometni trak,
- terenskim pregledom utvrđeno je odstupanje i nepovezanost rada svjetlosne signalizacije i logike postavljene vertikalne signalizacije,
- istrošen površinski sloj kolnika na svim privozima i nogostupima,
- izbjegljiva horizontalna signalizacija na svim privozima i raskrižju,
- nedostatna vertikalna signalizacija.

Predložene mjere

1. Rekonstrukcija raskrižja (kolnik, polumjeri).

- Potrebno je iz razloga zadovoljenja trajektorije kretanja mjerodavnog vozila kroz privoze i raskrižja, posebno desna skretanja iz južnog u istočni privoz.

2. Izmjena i dopuna prometne signalizacije.



- Može se izmaknuti zaustavna linija i pješački prijelaz na istočnom privozu, te postaviti odgovarajuća vertikalna signalizacija (B01, B02, C08, itd.).
- Potrebno je postojeće halogene lanterne zamijeniti LED lanternama,
- Reprogramirati svjetlosnu signalizaciju (broj i redoslijed faza – glavni smjer u posebnoj fazi, itd.) prema prometnoj analizi (sustavno brojanje prometa po ukupnoj broju po privozima, smjeru i strukturi prometnih tokova).



Karlovačka županija

DC 1 (ID_156) – Karlovac (D36) – Budačka Rijeka (Ž3290)

- Općina/grad/mjesto: Karlovac
- Stacionaža: 5.517 m – 5.686 m
- Karakteristika ceste: trokrako raskrižje





HKIG 2020.



Podaci o prometnim nesrećama i posljedicama

Vrsta prometne nesreće	Godina			Ukupno
	2014.	2015.	2016.	
Prometne nesreće s poginulim osobama	0	0	0	0
Prometne nesreće s ozlijeđenim osobama	0	2	2	4
Prometne nesreće s materijalnom štetom	0	4	2	6
Ukupno	0	6	4	10
Posljedice prometnih nesreća	Godina			Ukupno
	2014.	2015.	2016.	
Poginuli	0	0	0	0
Teško ozlijeđeni	0	0	0	0
Lako ozlijeđeni	0	5	3	8
Ukupno	0	5	3	8

Vrste sudara:

- bočni sudar (70,00%),
- vožnja u slijedu (20,00%),
- ostalo (10,00%).

Okolnosti:

- nepoštivanje prednosti prolaska (70,00%),
- brzina neprimjerena uvjetima (10,00%),
- vožnja na nedovoljnoj udaljenosti (10,00%)
- ostale greške vozača (10,00%).



Analiza rezultata pregleda opasnog mesta

- oštećen površinski sloj kolnika,
- nedostatna vertikalna signalizacija na pojedinim privozima,
- neodgovarajući kut presijecanja sporednog privoza Mostanje ul. Sjeverozapad,
- svjetlosna signalizacija uključena na treptajućem žutom.

Prijedlog mjera za povećanje sigurnosti prometa

Zamjena semaforskih uređaja, opreme, postavljanje detektora za vozila i izrada signalnih programa ovisnih o prometu.



- potrebno je postaviti znak za ograničenje brzine na znak koji signalizira semaforizirano raskrižje (glavni privoz sjeveroistok),
- na privoz DC1 sjeveroistok postaviti dopunske ploče E01 na postojeće vertikalne znakove i B31 (50 km/h) na fluorescentnu podlogu.



Krapinsko - zagorska županija

1. DC 1 (ID_20) – Polje Krapinsko (A2) – Sveti Križ Začretje (A2)

- Općina/grad/mjesto: Velika Ves
- Stacionaža: 0.998 m – 1.250 m
- Karakteristika ceste: četverokrako raskrižje





Podaci o prometnim nesrećama i posljedicama

Vrsta prometne nesreće	Godina			Ukupno
	2014.	2015.	2016.	
Prometne nesreće s poginulim osobama	0	0	0	0
Prometne nesreće s ozlijeđenim osobama	1	0	3	4
Prometne nesreće s materijalnom štetom	0	2	0	2
Ukupno	1	2	3	6
Posljedice prometnih nesreća	Godina			Ukupno
	2014.	2015.	2016.	
Poginuli	0	0	0	0
Teško ozlijeđeni	0	0	0	0
Lako ozlijeđeni	1	0	3	4
Ukupno	1	0	3	4

Vrste sudara:

- bočni sudar (50,00%),
- frontalni sudari vozila iz suprotnih smjerova (33,33%),
- ostalo (16,67%).

Okolnosti:

- nepoštivanje prednosti prolaska (50,00%),
- ostale greške vozača (50,00%).



Analiza rezultata pregleda opasnog mjesa

- oštećen površinski sloj kolnika i nepostojeći nogostup na istočnom privozu Ul. Velika Ves,
- prometni znakovi u kontradikciji na istočnom privozu Ul. Velika Ves - B01 sa dopunskom pločom i B02,
- nema pješačkog prijelaza i odgovarajuće osigurane pješačke komunikacije u smjeru sjever – jug – istok i obrnuto,
- nedostatna i nepostojeća horizontalna signalizacija na svim privozima Ul. Velika Ves, osim na DC1,
- nedostatna vertikalna signalizacija na svim privozima Ul. Velika Ves, osim na DC1,
- neodgovarajući trokut preglednosti na istočnom privozu Ul. Velika Ves,
- nedovoljna uočljivost znaka D12 na istočnom privozu Ul. Velika Ves.

Prijedlog mjera za povećanje sigurnosti prometa

Rekonstrukcija opasnog mjesa u raskrižje s kružnim tokom prometa.



- kao dugoročno rješenje potrebno je rekonstruirati raskrižje u jednotračno kružno raskrižje kako bi se smirio promet i naglasila prednost prolaska raskrižjem, te optimizirao trokut preglednosti na svim privozima i ostali zamijećeni nedostaci.



Ličko - senjska županija

1. DC 8 (ID_288) – Karlobag (D25) – Starigrad-Paklenica (Ž6008)

- Općina/grad/mjesto: Rudelici
- Stacionaža: 16.977 m – 17.051 m
- Karakteristika ceste: zavoj





HKIG 2020.



Podaci o prometnim nesrećama i posljedicama

Vrsta prometne nesreće	Godina			Ukupno
	2014.	2015.	2016.	
Prometne nesreće s poginulim osobama	0	0	0	0
Prometne nesreće s ozlijeđenim osobama	2	2	1	5
Prometne nesreće s materijalnom štetom	1	0	1	2
Ukupno	3	2	2	7
Posljedice prometnih nesreća	Godina			Ukupno
	2014.	2015.	2016.	
Poginuli	0	0	0	0
Teško ozlijeđeni	0	1	1	2
Lako ozlijeđeni	2	2	0	4
Ukupno	2	3	1	6

Vrste sudara:

- slijetanje vozila s ceste (71,43%),
- frontalni sudar vozila iz suprotnih smjerova (28,57%).

Okolnosti:

- brzina neprimjerena uvjetima (85,71%),
- nepropisno kretanje vozila na kolniku (14,29%).



Analiza rezultata pregleda opasnog mjesa

- nakon dužih ravnih pravaca dolazi do izrazito oštrih uzastopnih zavoja s opravdanim ograničenjem brzine na 40 km/h,
- nedostatna horizontalna signalizacija,
- nedostatna vertikalna signalizacija,
- neodgovarajuća duljina zaštitne metalne ograde.

Prijedlog mjera za povećanje sigurnosti prometa


Izmjena i dopuna prometne signalizacije.

- postaviti znak za ograničenje brzine B31 (40 km/h) prije znaka koji označava nailazak na uzastopne zavoje (znakove postaviti na fluorescentnu žuto-zelenu podlogu),
- **postaviti zaštitu za motocikle,**
- sve isto i za suprotnu stranu,
- na sve zavoje povećati broj postojećih K14, prvi lijevi x4, drugi desni x2,
- postaviti na južni dio dionice prije prvog lijevog zavoja postojeće B31 (40 km/h) na fluorescentnu podlogu, te dodati A10 sa dopunskom pločom 100 m, kao i H45 (40 km/h) prije samog zavoja i K52,
- sa sjeverne strane kolnika drugog desnog zavoja produljiti metalnu zaštitnu ogradu.




Aktualni projekt

- Sanacija 23 opasnih mesta na državnim cestama
- Procijenjena vrijednost: 55 mil. kn,
85% sufinanciranje iz EU fondova



Najčešće poduzimane mjere

- 
- izmjene i dopune prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste,**
 - izgradnja dodatnih prometnih traka za skretanje,**
 - uklanjanje prepreka koje smanjuju preglednost,**
 - izgradnja pješačkih i biciklističkih staza,**
 - izgradnja raskrižja s kružnim tokom prometa,**
 - poboljšanje karakteristika površine kolnika i geometrijskih karakteristika ceste.**

Rezultati



Od 2001. godine sanirano je preko 280 opasnih mesta na DC



Uloženo je preko 270 milijuna kuna (vlastita sredstva i sredstva Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa)



76,2% manje prometnih nesreća

90,3% manje poginulih osoba u prometnim nesrećama

75,3 % manje teško ozlijedjenih osoba u prometnim nesrećama

72,3% manje lakše ozlijedjenih osoba u prometnim nesrećama

Hvala na pažnji!

Q&A

Slaviša Babić

Hrvatske ceste d.o.o.

slavisa.babic@hrvatske-ceste.hr

