



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

15. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Opatija, 2021.

Primjena georadara u ocjeni stanja konstrukcija

Ksenija Tešić

Ana Baričević, Ksenija Tešić, Marijana Serdar

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Zavod za materijale

Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Sadržaj

- Uvod
- Princip rada georadara
- Studije slučaja
- Zaključci



Uvod



Zahtjev gotovo svake ocjene stanja građevina
je određivanje geometrije i lokalizacija
armature.



Nerazorne metode

- TRAGAČ ARMATURE vs GEORADAR




Vrsta uređaja	Maksimalna dubina mjerena	Debljina zaštitnog sloja	Lokalizacija 1 sloja armature	Lokalizacija 2 sloja armature	Procjena veličine promjera	Geometrija konstruktivnih elemenata	Vjerojatnost pojave korozije	Delaminacije, cijevi, kablovi za prednapinjanje i sl.
Tragač armature	< 8 cm	DA	DA	NE	DA	NE	NE	NE
Georadar	< 60 cm	DA	DA	DA	NE*	DA	DA*	DA


*napredni algoritmi dostupni u literaturi

Princip rada georadara

Sustav georadara




A-sken



Princip rada georadara

- Formiranje hiperbole na radargramu




Studije slučaja




GSSI
StructureScan
Mini XT 2.7 GHz




Stup



Monolitna
armiranobetonska
ploča




Stropne
konstrukcije
(sitnorebrasta,
svodna, drvena)



Vjerojatnost
pojave korozije


Određivanje rasporeda armature

- AB stup





Određivanje rasporeda armature

- AB stropna ploča




Utjecaj završne obrade na rezultate

- Armirani nadsloj AB stropne ploče




Utjecaj završne obrade na rezultate

- Završni sloj žbuke
nearmirana
- armirana




Određivanje geometrije stropne ploče

- Sitnorebričasta stropna konstrukcije



Određivanje geometrije stropne ploče


- Smjer P1



(preuzeto i prilagođeno iz Pérez-Gracia, V., Caselles, O., Clapés, J., Osorio, R., Canas, J.A., Pujades, L.G.: Radar exploration applied to historical buildings: A case study of the Marques de Llió palace, in Barcelona, Engineering Failure Analysis, 16, 1039–50, 2009.

Određivanje geometrije stropne ploče

- Smjer P2




(preuzeto i prilagođeno iz Pérez-Gracia, V., Caselles, O., Clapés, J., Osorio, R., Canas, J.A., Pujades, L.G.: Radar exploration applied to historical buildings: A case study of the Marques de Llió palace, in Barcelona, Engineering Failure Analysis, 16, 1039–50, 2009.





Određivanje geometrije stropne ploče

- Procjena raspona svodova od opeke



Određivanje geometrije stropne ploče


- Drvena stropna konstrukcija



Vjerojatnost pojave korozije


Laboratorijski uvjeti

Promatranje promjene jačine signala uslijed korozije



In-situ ocjena

Područja značajne atenuacije signala
Korelacija s drugim NDT metodama



Gucunski, N., Kim, J., Dinh, K., Gong, J., Liu, F.: Innovative Ways In Condition Assessment Of Concrete Bridge Decks : Data Collection Using Robotics, and Advanced Data Interpretation And Visualization, SynerCrete'18 International Conference on Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete, Funchal, 2018.

Zaključci

- Georadar je veoma učinkovit u lokalizaciji armature u armiranobetonskim konstrukcijama.
 - U odnosu na tragač armature:
 - Prednost - dubina prodiranja
 - Nedostatak - specifična završna obrada.
- DODATNO OMOGUĆAVA:
 - rekonstrukciju geometrije konstruktivnih elemenata
 - utvrđivanje vjerojatnosti pojave korozije
 - utvrđivanje debljine slojeva, položaja kablova, cijevi, delaminacija i sl.



Zahvaljujem na pažnji!

ksenija.tesic@grad.unizg.hr

Ovo istraživanje financirala je Europska unija kroz Operativni program za konkurentnost i koheziju Europskog fonda za regionalni razvoj, broj ugovora KK.01.1.1.04.0041, projekt "Autonomni sustav za procjenu i predviđanje cjelovitosti infrastrukture (ASAP)".

